

SSR WHEEL MATCHING

MAZDA

- P 2 アクセラ[BMLFP/BM2FP/BM5AP]
- P 3 アクセラスポーツ[BMEFS] / アテンザ セダン[GJ2FP] / アテンザワゴン[GJ5FW]
- P 4 CX-3[DKEFW/DK8AW/DK5AW]
- P 5 CX-5[KF2P/KE2AW/KEEFW]
- P 6 CX-7 / CX-8 / CX-30
- P 7 CX-60 / MAZDA3 / MAZDA3 FASTBACK
- P 8 RX-7 / RX-8 / ロードスター[NCEC]
- P 9 デミオ[DJ5FS/DJ3FS] / フレアワゴン カスタムスタイル /
ロードスター[ND5RC] / MAZDA2[DJLAS/DJLFS]

◆マッチング表の仕様にあたってのご注意

- ・マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。
- ・車両誤差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。
- ・車種、サイズにより、車高ダウンおよびフェンダー加工が必要になる場合があります。
- ・年式、型式、グレードにより装着できない場合があります。
- ・エアーセンサー装着車には、エアーセンサー対応モデルをお選びください。
- ・マッチングは、フェンダー0°位置を基準としたサイズ設定です。
30° 50° 位置など車検を考慮した数値ではありません。
- ・ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

◆注意書き記入欄について

- 注①……適切なサイズがありません。参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。
 - 注②……VIA限定耐荷重不足のため、取付できません。
 - 注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
 - 注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
 - 注⑤……フェンダークリアランスが少ないため、ご注意ください。
 - 注⑥……フェンダークリアランスが少ないため、ごフェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。
 - 注⑦……インナクリアランスが少ないため、干渉する恐れがあります。ご注意ください。
 - 注⑧……車体(ブレーキやサスアーム、足回り部品など)にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足のため取付できません。
 - 注⑨……推奨タイヤがありませんので、参考に取付可能なサイズを記載しています。
 - 注⑩……純正サイズのクリアランスより内側に入ります。
 - 注⑪……ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接触する可能性があります。
 - 注⑫……インチダウンサイズのため、バランスウェイト、サスアームなどに干渉する場合があります。
- 参考に装着可能サイズを記載しています。

◆CAP欄の表記について

- オプション(別売)のSSRアルミレーシングキャップの種類ならびにFMセンターキャップLOタイプの装着可否を表記しています。
- A-SL……Aタイプ SL(PARTS241SI / PARTS241BL)が装着出来るほか、LOWとHIGHも装着可。
- A-L ……Aタイプ LOW(PARTS228SI / PARTS228BL)が装着出来るほか、HIGHも装着可。
- A-H ……Aタイプ HIGH(PARTS229SI / PARTS229BL)のみ装着可。
- B-SL……Bタイプ SL(PARTS240SI / PARTS240BL)が装着出来るほか、LOWとHIGHも装着可。
- A-L ……Bタイプ LOW(PARTS226SI / PARTS226BL)が装着出来るほか、HIGHも装着可。
- A-H ……Bタイプ HIGH(PARTS227SI / PARTS227BL)のみ装着可。
- LO ……FMセンターキャップLOタイプおよび通常のFMセンターキャップが装着可。

